



Ministerio de Educación
G O B I E R N O

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Laguneta, Aldea El Durazno, Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0392-45	FECHA:	07/05/2024




Foto1: REPOSICIÓN DE PORTÓN



FOTO 2: REPOSICIÓN DE PORTÓN



Foto3: REPARACION DE RED DE DRENAJES Y RED DE AGUA POTABLE



Foto4: REPOSICIÓN DE MURO



Foto: 5 PLANCHA Y CHIMENEA



Foto: 6 PINTURA PARA LA COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

