



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CASERIO LA LAGUNETA, ALD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL DURAZNO, JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0692-42	FECHA:	9/05/2024



Foto1: REPARACION DE AREA DE COCINA



Foto 2: REPARACION DE PISO



Foto 3: CUBIERTA DE LAMINA



Foto4: REPARACIÓN DE VENTANA



Foto5: REPARACION DE CUNETTA DE CONCRETO



Foto6: MANTENIMIENTO A PORTON (REPARACIÓN Y PINTURA)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

