



Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS CRUCESITAS ALDEA SALFATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0711-43	FECHA:	10/04/2024



Foto 1: Losa de patio



Foto 2: Puertas



Foto 3: Estructura de techo



Foto 4: Cubierta de lamina



Foto 5: Pintura en muros



Foto 6: Losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Berfalin Arevalo S.

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

