

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA UNION ALDEA EL DURAZNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0714-43	FECHA:	9/09/24




Foto 1: SUSTITUCION DE VIDRIOS MEDIDAS TÍPICAS



Foto 2: SUSTITUCION DE PINTURA BASE DE AGUA




Foto 3: SUSTITUCION DE PINTURA BASE DE ACEITE



Foto 4: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PORTON



Foto 5: SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL CON BLOCK Y MALLA



Foto 6: SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE PVC4" INCLUYE ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

AIDA VERÓNICA CRUZ

Firma y sello del Presidente de la OPF





[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Unión Aldea El Durazno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0714-43	FECHA:	9/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Aida Verónica Cruz</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---