



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0771-42	FECHA:	09 DE MAYO DE 2024




Foto1: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE AREA DE COCINA (estufa rural, pila, mesón)



FOTO 2: MANTENIMIENTO A PORTON (cambio de chapa, pintura y marco metálico)



Foto3: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Foto4: REPARACIÓN DE RED DE DRENAJES Y RED DE AGUA POTABLE



Foto: 5 CUBIERTA DE LÁMINA



Foto:6 ESTRUCTURA DE TECHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0771-42	FECHA:	09 DE MAYO DE 2024



Foto7: VENTANAS



FOTO 8: PUERTAS



Foto9: LOSA DE PATIO



Foto10: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS/DEPÓSITO DE AGUA



Foto11: CERCO O MURO PERIMETRAL (levantado de block reforzado)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

