

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL BOSQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0802-42	FECHA:	10/05/2024



Foto 1: MURO PERIMETRAL



FOTO 2: MURO PERIMETRAL CON MALLA



Foto 3: LOSA DE PATIO



Foto 4: ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA DE LÁMINA (COCINA)




Foto 5: ÁREA DE COCINA



Foto 6: PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la DPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---