



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA TOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0803-42	FECHA:	9/5/2024



Foto1: LEVANTADO DE MURO DE BLOCK Y MALLA



FOTO 2: REPARACION DEL MODULO DE BAÑOS



Foto3: REPARACION DE CUNETA DE CONCRETO



Foto4: REPARACION MURO PERIMETRAL CON MALLA



Foto: 5 REPARACION DE FILTRACION DE PILAS, INSTALACION DE AZULEJO EN PAREDES INTERNAS.



Foto: 6 ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público