

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP aneva a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Miramundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2101-0812-42	FECHA:	8/05/2024



Foto 1: Reparación de servicios sanitarios y sus accesorios



Foto 2: Reparación de muro de contención




Foto 3: Reparación de red de drenajes



Foto 4: Estructura de techo (Galvanizada)




Foto 5: cubierta de lamina (aluzinc C26)






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la ORF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativa Público</p>
---	---