

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |                   |                                |                  |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JALAPA            | MUNICIPIO:                     | JALAPA           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL PARAISO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-01-0820-42     | FECHA:                         | 5/03/2024        |



Foto1: CAMBIO LOSA POR PISO



FOTO 2: REPARACION DE LOSA



Foto3: REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES



Foto4: REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES



Foto 5: PINTURA MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 6: REPARACION ESTRUCTURA DE TECHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yeimi Carolina Sanchez Lopez  
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]  
Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

