



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PARAISO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0820-42	FECHA:	29/05/2024



Foto 1: Cambio de losa por piso



Foto 2: Reparación de losa por piso



Foto 3: Repello y cernido de paredes



Foto 4: Repello y cernido de paredes




Foto 5: Pintura muros interior y exterior



Foto 6: Reparación estructura de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reimicaxcipina sanchez Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Señor

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

