

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LAS MARIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0936-43	FECHA:	23/09/2024



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA (calibre 26)



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: PUERTAS DE BAÑO (reparaciones)



Foto 4: REPARACION DE RED DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE (fosa mas tubería)



Foto 5: LOSA DE PATIO



Foto 6: SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hilda Oxalia Sanchez
Firma y sello del Presidente de la O.P.F. **CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA**

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LAS MARIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0936-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 1: REPARACION DE RAZOR RIBBON



Foto 2: INSTALACION DE TOMACORRIENTES



Foto 3: INSTALACION DE LAMPARAS



Foto 4: INSTALACION DE INTERUPTORES



Foto 5: FOTOGRAFIA GENERAL

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hilda Oralia Sanchez
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

