

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PASTORÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0961-42	FECHA:	06 DE MAYO DE 2024




Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LOSA DE PATIO (YA SE DEMOLIÓ)




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PAREDES



Foto 3: REPARACIÓN DE PAREDES Y LOSA PARA SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA



Foto 4: FUNDICIÓN DE LOSA DE PATIO POR INUNDACIÓN



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PAREDES






Foto 6: SUSTITUCIÓN DE LOSA DE PATIO POR FILTRACIONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PASTORÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0961-42	FECHA:	06 DE MAYO DE 2024



Foto1: REPOSICION DE PAREDES



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE SANITARIOS



Foto 3: REPOSICION DE SANITARIO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE ESTUFAS RURALES



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE LOSA PARA ÁREA DE COCINA




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE ESTUFAS RURALES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

