


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAGUNA DEL PITO ALDEA SASHICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1092-42	FECHA:	28/08/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAGUNA DEL PITO ALDEA SASHICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1092-42	FECHA:	28/08/2024



Foto 7: AREA DE COCINA EN MAL ESTADO, ES NECESARIO LA ESTUFA RURAL



Foto 8: FOTOGRAFIA DE INGRESO AL ESTABLECIMIENTO




Foto 9: SANITARIOS




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.

 
Firma y sello del Presidente de la OPF

 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público