

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PALO VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1097-42	FECHA:	6/05/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA (SUSTITUCIÓN DE LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26)



Foto 2: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL (SUSTITUCIÓN DE CANAL CUADRADO GALVANIZADO)



Foto 3: PINTURA EN MURO EXTERIOR (LIMPIEZA DE PARED Y PINTURA)



Foto 4: MANTENIMIENTO A PORTON (2.50X2.98)



Foto 5: PISO (INSTALACIÓN DE PISO DE GRANITO)



Foto 6: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA (ESTUFAS RURALES, PILA, VENTANAS, PUERTAS, CHIMENEAS, ETC)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Stefania...
Firma y sello del Presidente de la OPF
C.O.P. ANEXA
A.E.O.R.M.

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA PALO VERDE JALAPA