



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS LÓPEZ ALDEA EL PARAÍSO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1101-42	FECHA:	8/05/2024





Foto1: Cambio de piso en mal estado.



Cambio de techo por deterioro.



Pared en mal estado.



Foto 4: Sanitarios en mal estado.




Foto 5: Deposito de agua en mal estado.



Foto 6: Sustitución de madera por estructura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OFP



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

