



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Las Piedras Aldea La Paz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Piedras, Aldea La Paz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1225-43	FECHA:	04/03/2024



Foto1: Se observa a simple vista que las puertas se encuentran en mal estado.



FOTO 2: Se observa que las ventanas estan en mal estado.



Foto3: Se observa que el mingitorio se encuentra en mal estado.



Foto4: El porton se puede apreciar que esta en mal estado.



Foto: 5 Se observa el muro perimetral en mal estado



Foto: 6 El rotoplas tiene fuga de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

carmelina cruz flores

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

