

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Los Pinos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1237-43	FECHA:	28/06/2024



Foto1: Cubierta de lámina



Foto 2: Servicios sanitarios y sus accesorios



Foto 3: Mantenimiento de puerta



Foto 4: Reparacion y mantenimiento de deposito de agua



Foto 5: Pintura en muros interiores y exteriores (area de baños)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la O.P.F

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público