

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LAS MARÍAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1246-42	FECHA:	23/09/2024



Foto1: SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA (calibre 26)



Foto 2: REPARACION DE ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: SERVICIOS SANITARIOS



Foto 4: REPARACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE



Foto 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES



Foto 6: REPARACION DE VENTANALES (sustitucion de vidrios)


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LAS MARÍAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1246-42	FECHA:	23/09/2024

	
Foto 1: FOTOGRAFIA GENERAL	Foto 2:
Foto 3:	Foto 4:
Foto 5:	Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---