



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ROBLAR ALDEA LA PAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1320-42	FECHA:	6 DE MAYO 2024




Foto1: SE OBSERVA TECHO DE COCINA EN MAL ESTADO



FOTO 2: SE OBSERVA PAREDES DE COCINA EN MAL ESTADO



Foto3: SE OBSERVA RAJADURA EN PAREDES DE COCINA



Foto4: SE OBSERVA LOSA DE PATIO EN MAL ESTADO



Foto: 5 SE OBSERVA DEPOSITO DE AGUA EN MAL ESTADO



Foto: 6 SE OBSERVA SANITARIO DETERIORADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma Maldonado Jimenez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

