

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVI0 DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a Escuela Oficial Rural	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Duraznito, Aldea El Durazno, Jalapa, Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1324-42	FECHA:	27/08/2024




Foto1: REPARACION DE PUERTAS LIJADA Y PINTADA



Foto 2: SUSTITUCION DE VIDRIOS



Foto 3: SUSTITUCION DE CUNETA DE CONCRETO



Foto 4: SUSTITUCION DE PINTURA ABASE DE AGUA, A BASE DE ACEITE (ZOCALO)





Foto 5: SUSTITUCION DE SANITARIOS Y ACCESORIOS



Foto 6: SUSTITUCION DE LOSA DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F. DE ANEXAS A.E.O.R.M. Firma y Sello Director Centro Educativo Público

