

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS GUACAMAYAS ALDEA LA TOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1424-42	FECHA:	23/09/2024



Foto1: SE OBSERVA LAMINA EN MALAS CONDICIONES




Foto 2: SE EVIDENCIA ESTRUCTURA DE METAL EN MAL ESTADO



Foto 3: SE NECESITAN CANALES



Foto 4: ES NECESARIO UNA CUNETETA DE CONCRETO




Foto 5: SE NECESITA MURO PERIMETRAL



Foto 6: SE OBSERVA ROTOPLAS EN MALAS CONDICIONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS GUACAMAYAS ALDEA LA TOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1424-42	FECHA:	23/09/2024



Foto 7: ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESCUELA




Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la OPFA</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--