



Ministerio de Educación
C O R P O R A T I V O

Negrita "REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL VOLCÁN ALDEA LA PAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1425-42	FECHA:	7/5/2024



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE TECHO



FOTO 2: VENTANAS



Foto3: CUNETA DE CONCRETO



Foto4: REPARACION O SUSTITUCION DE AREA DE COCINA (ESTUFAS RURALES, PILAS, VENTANAS, PUERTAS, CHIMENEAS, ETC.)



Foto: 5 SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Foto: 6 CERCO O MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aurora Dinora Cordova Aguilar
 Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

