

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Jalapa | MUNICIPIO: | Jalapa |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | NUFED 202 CASERIO TIERRA BLANCA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA SASHICO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-01-1438-45 | FECHA: | 17/09/2024 |



Foto 1: Reparación de muro de contención



Foto 3: Reparación de porton



Foto 2: reparación de muro perimetral



Foto 4: Lopsa de patio



Foto 5: Reparación de drenaje

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hilda Estelita Román Jiménez
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público