

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED #46 La Laguna Palo Verde	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Laguna, aldea Palo Verde
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1439-45	FECHA:	23/09/2024



Foto1: Sustitución de área de cocina



Foto 2: Reparación y mantenimiento puertas en área de aulas



Foto 3: Sustitución de canales y bajadas



Foto 4: Sustitución de bajadas 4" (incluye codos)



Foto 5: Sustitución de pintura base agua



Foto 6: Sustitución base aceite (zócalo)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angela Isabel elias marce

Firma y sello del Presidente de la OPB



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED #46 La Laguna Palo Verde	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Laguna, aldea Palo Verde
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1439-45	FECHA:	23/09/2024



Foto 7: Sustitución de portón con lámina lisa (4.25 X 2.5 mts.)




Foto 8: Sustitución muro perimetral block cisado más columnas de concreto esabietadas.



Foto 9: Sustitución muro perimetral block cisado más columnas de concreto esabietadas.



Foto 10: Sustitución losa de patio incluye base, fundición y acabado.



Foto 11: Sustitución losa de patio incluye base, fundición y acabado.

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angela Isabel elias marcos  
Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

