

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Paz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1440-45	FECHA:	9/05/2024



Foto1: BAÑOS: Se puede observar el sanitario en mal estado.



FOTO 2: PISO: En esta fotografía se puede observar el piso rajado y en mal estado.




Foto3: COCINA: En esta fotografía se observa la cocina con paredes y piso en mal estado.



Foto4: LOSA DE PATIO: Se encuentra dañada y es peligro para los estudiantes.



Foto: 5 Sistema eléctrico en mal estado.




Foto: 6 Puerta de cocina deteriorada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y acompañar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 