

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Paz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1440-45	FECHA:	17/07/2024



Foto1: BAÑOS: Cambio de sanitario y accesorios en proceso.



FOTO 2: PISO: Colocación de piso en proceso.



Foto3: COCINA: Colocación de piso en la cocina, en proceso.



Foto4: LOSA DE PATIO: Reparación de losa de patio en proceso.



Foto: 5 Reparación de sistema eléctrico en proceso.



Foto: 6 Cambio de puerta en la cocina, en proceso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público