

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Aguacate, Jalapa, Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1480-42	FECHA:	20/08/2024



Foto1: Colocación de puerta en cocina



Foto 2: Reparación de puertas



Foto 3: Se observa reposición de paredes de sanitarios



Foto 4: Se observa reparación de portón en proceso



Foto 5: Sustitución de fosa séptica



Foto 6: Colocación de drenajes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Veronica Hernandez Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Aguacate, Jalapa, Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1480-42	FECHA:	20/08/2024



Foto 7: Colocación de sanitarios



Foto 8: Colocación de puertas de baños



Foto 9: sustitución de piso de cocina



Foto 10: Sustitución de sistema eléctrico



Foto 11: Sustitución de pila para agua



Foto 12: Reparación de ventanería

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Veronica Hernandez Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

