



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Aguacate, Jalapa, Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1480-42	FECHA:	4/09/2024



Foto1: Sustitución de puerta de cocina



Foto 2: Puertas de aulas reparadas, pintadas y con chapa



Foto 3: Se observa sanitarios nuevos e instalados



Foto 4: Se observa portón reparado



Foto 5: se observa conexión de drenajes, fosa séptica y pozo de absorción



Foto 6: Sustitución de ventana de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Veronica Hernandez Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Aguacate, Jalapa, Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1480-42	FECHA:	4/09/2024



Foto 7: sustitución de pared completa de baños



Foto 8: Se observa conexión eléctrica reparada



Foto 9: sustitución de depósito de agua (tanque)



Foto 10: sustitución de piso de cocina, colocación de planchas y mesa de trabajo



Foto 11: Sustitución de puertas de baños



Foto 12: Ventanería de aula reparada y pintada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><u>Veronica Hernandez cruz</u> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><u>[Signature]</u> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

