

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sansirisay, Aldea Palo Verde
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1494-42	FECHA:	08/05/2024



Foto1: Remodelacion al area de aulas de Parvulos y cocina.



FOTO 2: Se tendrá que desmontar toda el area.



Foto3: Cambio de estructura portante para la instalacion de lamina troquelada calibre No. 26.



Foto4: Sustitucion de puertas y apertura de una puerta nueva.



Foto: 5 Elaboracion de ventanas en cada uno de los modulos.



Foto: 6 Levantado de muros de block visto a todo el contorno de las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

