



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulo Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Talpetates, Aldea Palo Verde
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1495-42	FECHA:	06 de mayo de 2024



Foto1: REPARACION DE AULA



FOTO 2: REPARACION DE MURO PERIMETRAL CON MALLA



Foto3: REPARACION DE MODULOS DE BAÑOS




Foto4: REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO



Foto: 5 REPARACION DE PUERTAS

Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público