



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CASERIO ARAYZAPO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL DURAZNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1505-42	FECHA:	31/07/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE MURO DE CONCRETO ARMADO




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE REPELLO Y CERNIDO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO GRANITO



Foto 6: REPARACIÓN LOSA DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Lesbiaroxana Gonzalez Muñoz*

Firma y sello del Presidente de la OPP



*[Firma manuscrita]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

