

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Caserío Pata Galana, Aldea Sashico	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pata Galana, Aldea Sashico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1514-42	FECHA:	4/10/2024



Foto1: MANTENIMIENTO A PORTONES CON COLUMNAS DE CEMENTO Y HIERRO



FOTO 2: CERCO O MURO PERIMETRAL



Foto3: LOSA DE PATIO




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público