


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA URLANTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1522-42	FECHA:	5/08/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Naemi Ordoñez
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA URLANTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1522-42	FECHA:	5/08/2024




Foto7: Sustitución de lamparas



Foto 8: Sustitución de tomacorrientes



Foto 9: Sustitución de muro de concreto en gradas



Foto 10: Sustitución de Pintura



Foto 10: Foto general de la Escuela



Foto 11: Foto general de la Escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Branda Noemí Ordóñez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

