



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PR

Ministerio de Educación
G. J. A. L. I. S. C. O.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ZUNZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0001-45	FECHA:	7/03/2024



Foto1: Se observó agujeros en la lámina



FOTO 2: Puertas deterioradas



Foto3: Se evidencian vidrios rotos



Foto4: Se observa paredes con pintura deteriorada




Foto: 5 Se observa sanitarios y accesorios en mal estado



Foto: 6 Se evidencia losa de patio en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elda López Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

