



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                                    |  |                                       |                  |
|------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|
| <b>DEPARTAMENTO:</b>               | Jalapa   | <b>MUNICIPIO:</b>                     | San Pedro Pinula |
| <b>NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:</b> | Nucleo Familiar Educativo Para el Desarrollo NUFED | <b>DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:</b> | Aldea el Zunzo   |
| <b>CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:</b> | 21-02-0001-45                                      | <b>FECHA:</b>                         | 27/05/2024       |



Foto 1: Se finalizó de pintar los muros interiores y exteriores



Foto 2: Se finalizó de colocar los vidrios en las ventanas



Foto 3: Se finalizó el mantenimiento de puertas de los sanitarios, salones y dirección



Foto 4: Se finalizó con la reparación de los servicios sanitarios de Hombres y Mujeres




Foto 5: Se colocaron láminas nuevas en el techo de los baños



Foto 6: Se finalizó con la malla perimetral y el portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Elda López Pérez*

Firma y sello del Presidente de la ODP



*Rafael R.*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

