

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Pampumay El Pinalon
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0003-42	FECHA:	30 de agosto de 2024



Foto 1: Ventanas: Sustrucción de vidrios



Foto 2: Piso: Sustrucción de piso de Granito



Foto 3: Pintura: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 4: Cerco o Muro Perimetral: Sustrucción de cerco perimetral con block y malla



Foto 5: Losa de Patio: Sustrucción de losa de patio



Foto 6: Sistema eléctrico: Reparación de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la COP

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público