

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero La Ceibita Aldea Carrizal Ceiba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0010-42	FECHA:	23/05/2024




Foto1: montaje de lamina



Foto 2:Proceso de fundicion losa de patio




Foto 3: proceso de instalacion de energia electrica



Foto 4: proceso de cambio de sanitario




Foto 5: reparacion tubería



Foto 6: Reparacion de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dominga Gómez Agustín
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

