

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Ceibita Aldea Carrizal Ceiba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0010-42	FECHA:	23/05/2024




Foto1: Techo nuevo de aula



Foto 2: Losa de patio terminada



Foto 3: Instalacion de energia y focos nuevos



Foto 4:Sanitario nuevo terminado



Foto 5: tubería de baño y deposito reparada




Foto 6: Puertas reparadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Domingo Gomez Agustin*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

