

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A ESCUELA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAGUNA SECA TOBÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0011-42	FECHA:	17/09/2024



Foto1: Sustitución de pintura base agua




Foto 2: Sustitución o reparación de area de cocina (Estufa rurales, pila, puerta, chimeneas)



Foto 3: Reparación y mantenimiento en puertas en area de aulas



Foto 4: Sustitución lámina troquelada calibre 26



Foto 5: Sustitución piso de granito



Foto 6: Sustitución losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia Patricia Barrientos Saiz
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos A Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Laguna Seca Tobón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0011-42	FECHA:	17/08/2024



Foto1: Pintura del exterior de la Escuela




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sirvia Patricia Barrientos
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

