



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
ESTADO DE JALAPA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Morrito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0013-42	FECHA:	20/06/2024



Foto1: Retirado vidriosos quebrados



Foto 2: Reparando cerco perimetral




Foto 3: Pintando muros interiores y exteriores



Foto 4: Haciendo fosa para baños



Foto 5: Demolición de baños en mal estado



Foto 6: Reparando red de agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---