



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Secretaría de Educación
ESTADO DE JALISCO

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | Jalisco | MUNICIPIO: | San Pedro Pinula |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP Anexa a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Morrito |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-02-0013-42 | FECHA: | 20/06/2024 |



Foto1: Vidrios instalados



Foto 2: cerco perimetral y mantenimiento a portón



Foto 3: Pintura interior y exterior



Foto 4: Pintura en muros



Foto 5: Vidrios



Foto 6: Reposición de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

