







**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO EL SESTIADERO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL SESTIADERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0021-42	FECHA:	31/07/2024



Observación:

 Firma y sello del Presidente de la CRE	 Firma y Sello del Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO EL SESTIADERO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL SESTIADERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0021-42	FECHA:	31/07/2024



Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: no se agrego fotografia de los demás renglones de trabajo porque al momento de realizar la ficha de seguimiento no se habian iniciado.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

