



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Río Chaparrón Aldea el Maestrío
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0029-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: Reparación de muro.




Foto 2: Reparación de muro de contención.



Foto 3: Reparación de gradas.



Foto 4: Reparación de sanitarios.




Foto 5: Reparación de los techos de los sanitarios.



Foto 6: Reparación de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Tomasa Perez Najera

Firma y sello del Presidente de la OPF



Juan Carlos

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

