



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO:               | Jalapa                      | MUNICIPIO:                     | San Pedro Pinula                        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Río Chaparrón Aldea el Maestrío |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-02-0029-43               | FECHA:                         | 20/05/2024                              |



Foto1: Finalización de muro de maya.




Foto 2: finalización de torta.



Foto 3: Finalización de gradas



Foto 4: Finalización de pintura.




Foto 5: Finalización de reparación de sanitarios.




Foto 6: Finalización de techos de sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Tomasa Perez Najera*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Jay An Oliva*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

