



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Guayabito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0031-43	FECHA:	31/07/2024



Foto 1: Cubierta de lámina




Foto 2: Sustitución estructura de techo




Foto 3: Sustitución de inodoros en mal estado



Foto 4: Sustitución portón de tubo con lámina.



Foto 5: Reparación cerco perimetral



Foto 6: Reparación de área de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------