



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PLAN DEL CORAL, ALDEA EL ZAPOTE.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0032-43	FECHA:	9/05/2024



**Foto 1: SE OBSERVA EL MAL ESTADO DEL AREA DE COCINA POR LO QUE ES NECESARIO SUSTITUIRLA.**



**FOTO 2: ES NECESARIO SUSTITUIR LA LOSA DE PATIO**



**Foto 3: SE OBSERVA LA LOSA DE PATIO EN MAL ESTADO.**




**Foto 4: ESTADO ACTUAL DEL CERCO O MURO PERIMETRAL FRONTAL DE LA ESCUELA.**



**Foto 5: SE OBSERVA PARTE DEL MURO PERIMETRAL EN MAL ESTADO.**

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

