

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Jalapa | MUNICIPIO: | San Pedro Pinul |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío San Miguel, el Zunzo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-02-0034-43 | FECHA: | 17/09/2024 |



Foto 1: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PROVIAL



Foto 2: SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL CON BLOCK Y MALLA



Foto 3: SUSTITUCION MURO PERIMETRAL BLOCK CISADO MAS COMUNAS DE CONCRETO ENSABIETADAS



Foto 4: SUSTITUCION DE LOSA DE PATIO INCLUYENDO FUNDICION Y ACABADO



Foto 5: SUSTITUCION DE MURO DE CONCRETO ARMADO

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Bertalina Hernandez...
Firma y sello del Presidente de la OPP



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

