

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Rio Blanco, Aldea el Zapote	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Rio Blanco, Aldea el Zapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0035-43	FECHA:	29/04/2024



Foto1: Porton en mal estado sostenido con visagras en mal estado



Foto 2: Galera de cocina con madera rolliza, sostenida por lazos.




Foto 3: Cocina rustica en mal estado chimenea de metal oxidada y caída, plancha caída.



Foto 4: Cznal de pvc, y pescantes en mal estado





Foto 5: Lugar donde se instalara la galera para proteccion de la sistema de agua



Foto 6: Sanitario tipo letrina en mal estado y despegado, pared de blocks sin pegar, sin columnas y puerta de lamina corriente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público