



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Rio Blanco, Aldea el Zapote	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Rio Blanco, Aldea el Zapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0035-43	FECHA:	13/05/2024




Foto1: restauracion del porton que se encontraba en mal estado




Foto 2: Cambio de estructura portante de techo




Foto 3: Restauracion de chimenea



Foto 4: Nuevo canal previo a ser instalado.




Foto 5: Galera donde se dejaran la sisterna de agua





Foto 6: puerta nueva para el sanitario que se encuentra en el lugar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE 

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público 