



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIAMENTE       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula, Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Rio Blanco, Aldea el Zapote	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Rio Blanco, Aldea el Zapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0035-43	FECHA:	30/05/2024




Foto1: Porton tras finalizar el remozamiento



Foto 2: Galera, despues de haber cambiado la estructura portante de techo



Foto 3: Restauracion de cocina con plancha nueva y chimenea nueva



Foto 4: Canal nuevo instalado



Foto 5: Galera que protegera la cisterna de agua, torta de piso de 8 cms de espesor y cisterna para agua.





Foto 6: Puerta a baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPM

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público